EX00001

Compte rendu d'intervention

Synthèse de l'intervention et des mesures

EXEMPLE ILLUSTRATIF

CLIENT

Camille Martin

12 rue Exemple
38110 La Tour-du-Pin

INTERVENTION

15/06/2026

Maintenance ponctuelle

Technicien Climairlys

INTERVENTION

Maintenance ponctuelle

Date : 15/06/2026 - Responsable : Technicien Climairlys

APPAREILS ENTRETENUS

Type d'appareil	Localisation dans le logement
Split mural Unité extérieure	Séjour Façade côté jardin

RELEVÉ DE VITESSE DE SOUFFLAGE

Avant : 3,04 m/s

Après : 3,61 m/s

Les valeurs en m/s indiquent la vitesse de l'air au point de mesure. Après l'entretien, la vitesse relevée passe de 3,04 à 3,61 m/s : une hausse de 0,57 m/s, soit +18,75 % par rapport à la valeur initiale.


Gain de vitesse : +18,75 %

Écart mesuré : +0,57 m/s.

Compte rendu photo

Photographies de l'intervention

EXEMPLE ILLUSTRATIF




Protocole de protection




Vitesse de soufflage et T°C — Avant



Vitesse de soufflage et T°C — Après



Évaporateur — Avant




Évaporateur — Après

EX00001


Compte rendu photo

Photographies de l'intervention

EXEMPLE ILLUSTRATIF




Turbine — Avant



Turbine — Après



Bac à condensats — Avant



Bac à condensats — Après



Récupération des déchets