

Climairlys

📍 12 Rue de la Part-Dieu 69003 Lyon
☎ 07 45 07 14 77
✉ contact@climairlys.fr

Client

Camille Martin

📍 12 rue Exemple
M 38110 La Tour-du-Pin
☎ 06 00 00 00 00
✉ client.exemple@example.com

Intervention

Adresse : 12 rue Exemple
38110 La Tour-du-Pin
Date : 15/06/2026

Responsable : Technicien Climairlys
Nombre de techniciens : 1

Actions menées durant l'intervention:

Entretien et désinfection complet des unités intérieures:

Oui

Vérification du fonctionnement des commandes et des sondes:

Oui

Vérification des fixations et supports:

Oui

Resserrage des connecteurs électriques:

Oui

Contrôle de fonctionnement et performance des appareils:

Oui

Le client reconnaît que la prestation est conforme et l'accepte sans réserve apparente. Toute réserve doit être formulée de manière précise ci-dessous avant signature.

Oui

Réserves du client:

Aucune

Commentaires du technicien sur le déroulement de l'intervention

Rien à signaler

Signature technicien

Signature masquée sur cet exemple public

Signature client

Signature masquée sur cet exemple public